

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STC-GCS
V/v mời tham gia xác định giá
trị các bộ phận của xe ô tô bị
thiệt hại theo Yêu cầu định giá
số 175/YC-VPCQCSĐT ngày
11/12/2023 của Cơ quan CSĐT
– Công an tỉnh.

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty, Garage, cửa hàng chuyên sửa chữa xe ô tô.

Sở Tài chính nhận được Yêu cầu định giá tài sản số 175/YC-VPCQCSĐT ngày 11/12/2023 của Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh trong đó yêu cầu xác định giá trị các bộ phận của xe ô tô bị thiệt hại.

Nhằm thực hiện thủ tục liên quan và có cơ sở Ban hành kết luận định giá, Sở Tài chính thông báo đến Quý Công ty, Garage, cửa hàng sửa chữa xe ô tô phối hợp cung cấp giá trị các bộ phận của xe ô tô bị thiệt hại với thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin chung

- Xe ô tô
- Nhãn hiệu: FORD
- Số loại: RANGER
- Biển số: 93C-155.88
- Màu sơn: Ghi
- Số khung: RL2UMFF60NSR18682
- Số máy: YN2QPNS18682
- Số chỗ ngồi: 5 chỗ
- Năm sản xuất: 2022

2. Thông tin và đặc điểm các bộ phận bị thiệt hại cần định giá (Chi tiết tại bảng ảnh mô tả các bộ phận bị thiệt hại kèm theo):

- Kính chắn gió trước có vết nứt vỡ hướng lực tác động từ ngoài vào trung tâm vết nứt vỡ, cách mép bên trái 50 cm và mép đỉnh trên 45 cm, kích thước 1,1 x 86 cm.
- Trung tâm vết nứt 24 x 23 cm.
- Má trên bên trái có vết trầy xước 4 x 5 cm.
- Nắp capo có nhiều vết xước sơn nhỏ nằm rải rác kích thước 17 x 7 cm.
- Cửa sau bên trái có vết trầy xước lõm vào trong kích thước 15 x 3 cm.
- Ốp thùng sau bên trái có 03 vết trầy xước lõm gồm: vết 1 kích thước 4 x 0,5 cm; vết 2 kích thước 6 x 3 cm; vết 3 kích thước 11 x 4,5 cm.
- Ốp đèn sau dưới vết 3 vỡ kích thước 7 x 4 cm;
- Ốp thùng sau bên phải trầy xước lõm bề mặt 28 x 6 cm.

3. Thời điểm cần định giá thiệt hại: 22/9/2023.

4. Nội dung yêu cầu định giá tài sản: Xác định giá trị các bộ phận của xe ô tô nêu trên bị thiệt hại vào ngày 22/9/2023 là bao nhiêu tiền Việt Nam đồng.

Sở Tài chính tỉnh Bình Phước kính mong Quý đơn vị phối hợp cung cấp bảng giá trị thiệt hại của các bộ phận xe nêu trên. Văn bản sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước <http://stc.binhphuoc.gov.vn/>.

Qua thư mời này, chúng tôi kính đề nghị Quý đơn vị gửi bản gốc về Sở Tài chính tỉnh Bình Phước, địa chỉ: 628, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và đến địa chỉ email: giacongsanbinhphuoc@gmail.com, thời gian: **trước ngày 28 tháng 03 năm 2024**. Thông tin chi tiết cần trao đổi Quý đơn vị liên hệ: Phòng Quản lý Giá - Công sản, Sở Tài chính tỉnh Bình Phước, Số điện thoại: 0271.3.879.974.

(Kèm phiếu khảo sát giá trị thiệt hại của các bộ phận xe ô tô 93C-15588)

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị. Kính chúc Quý đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Website Sở Tài chính;
- Lưu: VT, QLGS (A).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

DANH SÁCH GỬI CÁC CÔNG TY, GARAGE, CỬA HÀNG

STT

Tên Đơn vị	Địa chỉ	Số điện thoại	
1	Garage ÔTÔ THÀNH TRUNG	Số 11 hẻm 647, Tổ 2, kp Tân Trà, P. Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước	0978678993
2	Thiên Bảo RC Auto	149 QL14, P. Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước	0961 394 079
3	Garage Ô Tô Quyết Thắng	ĐT741, TT. Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước	0985 825 250
4	Garage Sơn Lâm Auto	1485 Phú Riềng Đỏ, Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước	0827204567
5	Ô tô Bảng Anh	467 Ấp 1, Tiến Hưng, Đồng Xoài, Bình Phước	
6	Garage ô tô Minh Thắng	593 Phú Riềng Đỏ, Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước	0935 637 480
7	Các đơn vị chuyên cung cấp văn phòng phẩm, hàng hoá phục vụ công tác vệ sinh và in ấn biểu mẫu		